

DOMAINE	OUTILS & MATERIEL	NIVEAU
D agnostic P erformance E nergétique	Logiciel DPE (<i>voir liste des logiciels conformes sur ADEME</i>)	Indispensable
	Réglette de mesure de l'épaisseur du verre	Obligatoire
	Ordinateur Portable, tablette terrain...	Indispensable
	Boussole	Obligatoire
	Caméra infrarouge	Utile
AMIANTE	Sachets de prélèvement + étiquette réglementaire...	Obligatoire
	Matériel de prélèvement jetable ou réutilisable après décontamination (économie circulaire..)	Obligatoire
	Masque filtration FFP3 jetable ou masque à cartouche FFP3 (à durée de vie plus longue...)	Obligatoire
	Combinaisons jetables type 5 (<i>capuche intégrée, élastiques bras et cheville, surbotte...</i>)	Obligatoire
	Gants caoutchouc, nitrile réutilisable après nettoyage ou tactile type latex à usage unique	Obligatoire
ELECTRICITE	EPI (<i>diélectriques</i>) dont gants, bottes ou tapis de sol, écran facial, combinaison...	Obligatoire
	Appareil de mesure de résistance de prise de terre	Obligatoire
	Appareil de contrôle de dispositif à courant différentiel résiduel	Obligatoire
	Appareil de mesure de la continuité des conducteurs de protection	Obligatoire
GAZ	Appareil de mesure du CO2	Obligatoire
	Appareil de mesure du tirage	Utile
	Bombe de produits moussants	Obligatoire
	Étiquettes de signalisation DGI, ...	Obligatoire
TERMITES	Poinçon, sonde métallique marteau moulé	Obligatoire
	Sonomètre	Utile
	Humidimètre	Utile
	Endoscope	Utile
	Lampe torche	Indispensable
PLOMB	Analyseur plomb par fluorescence X (xrf)	Obligatoire
TOUT DOMAINES <i>(Diagnostic, état ou constat)</i>	Logiciel complet	Indispensable
	Tablette PC, PC portable...	Utile
	Echelle télescopique ou pliante...	Obligatoire
	<i>Liste non exhaustive</i>	